

Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская:
Адрес:
Телефон:
Эл. адрес:

VIN:
Модельный год: 2015 (VIN 10th)
Марка: Dodge
Автомобиль: RAM 1500
Пробег: 206673 km
Версия ПО а/м: V33.70
Версия диагностической прикладной программы: V3.23.014
Время испытания: 2024-03-12 22:58:13
Диагностический путь: 16 PIN Connector > Dodge > 2015 (VIN 10th) > RAM 1500 > Быстрое тестирование

Inspection Result



Диагностический результат

Неисправность (11)	
TCM (Модуль управления коробкой передач)	(2)
	Ненормально
	U0100-00 Потеря связи с модулем ЭБУ/модулем управления силовым агрегатом (ECM/PCM)
ABS (Антиблокировочная тормозная система)	(2)
	Ненормально
	U0102-00 Потеря связи с модулем управления раздаточной коробки/ постоянного полного привода AWD
SRS (Система пассивной безопасности/ORC)	(3)
	Ненормально
	C211B-92 Входная цепь режима работы/запуска зажигания - состояние или неправильная работа
	(3)
	Ненормально
	U0100-00 Потеря связи с модулем ЭБУ/модулем управления силовым агрегатом (ECM/PCM)
	(3)
	Ненормально
	U1415-00 Конфигурационные данные автомобиля не соответствуют контрольным требованиям/отсутствуют
	(3)
	Ненормально
	B212C-13 Вход работы/запуска зажигания - цепь разомкнута
	(3)
	Ненормально
	B0090-87 Датчик левого переднего ускорения-Пропущенное сообщение

BCM(Модуль управления кузовом/TIPMCGW/FCM CGW)	(7)	Ненормально
	U0156-00 Потеря связи с верхним электронным модулем	Активно
	U0213-00 Потеря связи с модулем управления внутренним зеркалом	Активно
	U0137-00 Утеряна связь с модулем контроля инерционного тормоза	Активно
	U0100-00 Потеря связи с модулем ЭБУ/модулем управления силовым агрегатом (ECM/PCM)	Активно
	B10B7-14 Управляющая цепь обогревателя салона 2 - короткое замыкание на землю или цепь разомкнута	Активно
	B1137-14 Управляющая цепь обогревателя салона 3 - короткое замыкание на землю или цепь разомкнута	Активно
	B10B3-14 Управляющая цепь обогревателя салона 1 - короткое замыкание на землю или цепь разомкнута	Активно
IPC (Блок приборной панели)	(4)	Ненормально
	U0114-00 Потеря связи с модулем управления главной передачи	Активно
	U0100-00 Потеря связи с модулем ЭБУ/модулем управления силовым агрегатом (ECM/PCM)	Активно
	U11E8-00 Потеря обмена данными с EPS Сообщений крутящего момента рулевой колонки	Активно
	U0137-00 Утеряна связь с модулем контроля инерционного тормоза	Активно
RF Hub (RFH)	(1)	Ненормально
	U0100-00 Потеря связи с модулем ЭБУ/модулем управления силовым агрегатом (ECM/PCM)	Активно
HVAC (Система вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха) / AC (Кондиционер)	(1)	Ненормально
	B11FE-13 Управление переменным компрессором кондиционера воздуха - цепь разомкнута	Активно
RADIO (Радиосистема)	(2)	Ненормально
	B143A-13 Микрофон 1- Цепь раскрыта	Активно
	B222C-00 Конфигурация автомобиля не запрограммирована	Активно
DDM (Модуль двери водителя)	(1)	Ненормально
	B2861-15 Управление вмонтированным в зеркало световым сигналом приближения владельца - короткое замыкание на батарею или разрыв	Активно
PDM (Passengers Door Module)	(1)	Ненормально
	B1F06-14 Цепь положения датчика управления зеркалом - разрыв или замыкание цепи на землю	Активно
Electronic Shifter Module (ESM)	(1)	Ненормально
	U0100-00 Потеря связи с модулем ЭБУ/модулем управления силовым агрегатом (ECM/PCM)	Активно
Нормально	(1)	

Steering Column
Control Module (SCCM)

Нормально