

Ram 1500, 2021

1C6SRFU97NN112838 • 29 мая 2024



Онлайн-отчёт может дополняться.
Актуальный отчёт смотрите по [ссылке](#).



- | | |
|--|---|
| <div>✓ Данные из ПТС</div> <div>Найдены характеристики</div> | <div>✓ Зарубежные аукционы</div> <div>Нет записей</div> |
| <div>✓ Владельцы по ПТС</div> <div>1 владелец</div> | <div>✓ Работа в такси</div> <div>Нет записей</div> |
| <div>✓ Данные о залоге</div> <div>Нет записей</div> | <div>✓ Работа в каршеринге</div> <div>Нет записей</div> |
| <div>✓ Наличие ограничений</div> <div>Нет записей</div> | <div>✓ Договоры лизинга</div> <div>Нет записей</div> |
| <div>✓ Нахождение в розыске</div> <div>Нет записей</div> | <div>❗ История пробегов</div> <div>Есть расхождения</div> |
| <div>✓ Размещения на Авто.ру</div> <div>Ещё 1 объявление</div> | <div>✓ Отзывные кампании</div> <div>Нет записей</div> |
| <div>✓ 51 HD фотография</div> | <div>✓ Штрафы</div> <div>Нет неоплаченных</div> |
| <div>❗ Участие в ДТП</div> <div>1 ДТП</div> | <div>✓ Таможня</div> <div>1 запись</div> |
| <div>❗ Расчёт стоимости ремонта</div> <div>1 запись</div> | <div>✓ Опции по VIN</div> <div>Есть записи</div> |
| <div>✓ Аукцион битых автомобилей</div> <div>Нет записей</div> | <div>❗ История эксплуатации</div> <div>Есть расхождения</div> |

✓ Отзывы и рейтинг
5,0 баллов из 5

✓ Характеристики
Найдены в каталоге

Данные из ПТС

Обновлено 17 мая 2024

Марка и модель	Ram 1500
ПТС	Оригинал
Электронный ПТС	Есть
Дата выдачи ПТС	2 марта 2022
Дата выдачи СТС	14 мая 2022
VIN	1C6SRFU97NN112838
Год выпуска	2021 г.
Объём двигателя	6.2 л.
Мощность двигателя	712 л.с.
Цвет	Красный

✓ Данные ПТС проверены

1 владелец по ПТС

Обновлено 17 мая 2024



Физическое лицо

14 мая 2022 — настоящее время (2 года 1 месяц)

Дата	14 мая 2022
События	- Постановка транспортного средства на государственный учет: Изготовленное за пределами Российской Федерации - Первичная регистрация
Дата	3 апреля 2024
Событие	Выдача взамен утраченных или пришедших в негодность государственных регистрационных знаков, регистрационных документов, паспортов транспортных средств

✓ Количество владельцев совпадает с указанным в объявлении

Нахождение в залоге

Обновлено 29 мая 2024

- ✓ Сведения о нахождении в залоге не обнаружены
По данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества

Наличие ограничений

Обновлено 17 мая 2024

- ✓ Ограничения на регистрационные действия не обнаружены
По данным ГИБДД

Нахождение в розыске

Обновлено 17 мая 2024

- ✓ Сведения о нахождении в розыске не обнаружены
По данным ГИБДД

2 объявления на Авто.ру

Обновлено 29 мая 2024



Дата	21 марта 2024
Пробег	14 316 км
Состояние	Не требует ремонта
Продавец	Дилер
Регион	Новоивановское
Цена	14 699 999 ₽



Комментарий продавца

RAM TRX выпуск 2021 год

Модель 2022 года

Автомобиль стоит на комиссионной продаже!

Приобретался в 2022 году новым

Небитый, некрашенный, пробег настоящий, отличное состояние автомобиля!

Максимальная комплектация:
LEVEL 2, кожа с чёрными красными вставками, карбоновый пакет, проекци...

[Смотреть объявление](#)



Дата	22 марта 2024
Пробег	14 000 км
Состояние	Не требует ремонта
Продавец	Частное лицо
Регион	Архангельское
Цена	14 000 000 ₽



Комментарий продавца

Идеальное состояние не бит не крашен! Весь в плёнке сантек! Днище рама и все полости авто покрыты немецким антикором , гарантия 10 лет ! Установлен компрессор подкачки колёс, воздушный сигнал , крышка кузова , качественная шумка кузова! Самая полная комплектация !

[Смотреть объявление](#)

История изменений

Дата	Пробег	Цена
21 марта 2024	14 000 км	14 500 000 ₽
23 апреля 2024	Не менялся	14 000 000 ₽ ↓ 500 000 ₽

Обнаружено 1 ДТП

Обновлено 17 мая 2024




Столкновение, 2 участника

10 октября 2022, Московская область

ВТОМОБИЛЬ ИЗ ОТЧЁТА


- 1 Задний бампер**
Царапина/Скол
легкие повреждения правой
части заднего бампера
- 2 Задний бампер**
Царапина/Скол
легкие повреждения левой
части заднего бампера
- 3 Заднее левое крыло**
Царапина/Скол
легкие повреждения
заднего левого крыла или
колеса



второй участник

exus RX

- 1 Заднее правое крыло**
Царапина/Скол
легкие повреждения
заднего правого крыла или
колеса
- 2 Задний бампер**
Царапина/Скол
легкие повреждения правой
части заднего бампера
- 3 Задний бампер**
Царапина/Скол
легкие повреждения левой
части заднего бампера



подробнее — в отчёте этого авто

найдите страховые выплаты и стоимость ремонта, чтобы уточнить
жесты аварии

Купить от 99 ₹

С 2015 года все аварии попадают в базу ГИБДД

1 расчёт стоимости ремонта

Обновлено 17 мая 2024



50 000–100 000 ₽

18 октября 2022

- Покраска 10 000–25 000 ₽
- Работы 0–10 000 ₽
- Запчасти 25 000–50 000 ₽

Пробег 26 889 км
Тотальный ущерб Нет
Источник Audatex

Замена

Бампер

Сзади

Надпись /крыло з л68001731AA

Бампер

Сзади

замена

Бампер

Сзади

Снятие/Установка

Надпись боковины л заменить

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина з нар лрем.окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь груз отделен с/у

Фонарь

Слева Сзади

Снятие/Установка

Молдинг боковины

Слева Сзади

Снятие/Установка

Подкрылок

Слева Сзади

Снятие/Установка

Расширитель крыла

Сзади Справа

Снятие/Установка

Брызговик

Слева Сзади

Снятие/Установка

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер

Сзади

окрашивание новой детали

Ремонт

Боковина

Снаружи Сзади Слева

Ремонт

Страховые компании оценивают стоимость ремонта при наступлении страхового случая. В каждой компании могут по-разному рассчитать стоимость. В отчёте будут предоставлены все случаи оценки. Это не означает, что автомобиль ремонтировали

Участие в аукционах битых автомобилей

Обновлено 29 мая 2024



Автомобиль не продавался на аукционах битых автомобилей

Проверили в базе крупнейшего онлайн-аукциона битых автомобилей с тотальным ущербом.

Зарубежные аукционы битых автомобилей

Обновлено 29 мая 2024



По нашим данным, этот автомобиль не участвовал в иностранных аукционах битых авто

[Искать в других источниках](#)

Проверили в базах крупнейших зарубежных онлайн-аукционов битых автомобилей с тотальным ущербом.

Работа в такси

Обновлено 16 мая 2024



Автомобиль не регистрировался для работы в такси

Проверили VIN по федеральному и региональным транспортным департаментам.

Работа в каршеринге

Обновлено 29 мая 2024

✔ Автомобиль не регистрировался для работы в каршеринге

Почему о прошлом в каршеринге важно знать? Всё дело в износе — скорее всего, он будет гораздо больше, чем у автомобиля из частных рук.

Договоры лизинга


Обновлено 16 мая 2024

✔ Автомобиль не обнаружен в договорах лизинга

Лизинг — долгосрочная аренда. Автомобиль мог подвергаться сильному износу, стоит обратить внимание на его состояние

История пробегов

Обновлено сегодня



⚠ Есть расхождения в указании пробега

Отзывные кампании

Обновлено 29 мая 2024



Отзывных кампаний нет

На территории РФ по данным Росстандарта

Иногда производители отзывают свои автомобили из-за некачественных деталей или сборки. Замена всегда происходит бесплатно и независимо от гарантии. В Росстандарте собрана полная база данных всех отзывных кампаний с 2014 года.

Штрафы

Обновлено 16 мая 2024



Онлайн-отчёт может дополняться.
Остальные штрафы смотрите по [ссылке](#).

500 ₽ Оплачен

15 февраля 2024 • Москва и Московская область

Причина

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

УИН

18810577240215345904

Кем выдан

ЦАФАП ОДД Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве

1 500 ₽ Оплачен

28 ноября 2023 • Москва и Московская область

Причина

Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней

УИН

18810550231128596257

Кем выдан

ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

500 ₽ Оплачен

27 ноября 2023 • Москва и Московская область

Причина

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

УИН

18810577231127756513

Кем выдан

ЦАФАП ОДД Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве

Ищем штрафы по номеру СТС с 2015 года

Таможня

Обновлено 15 мая 2024

Пересечение границы

Дата	16 февраля 2022
Страна ввоза	Россия
Страна вывоза	Республика Беларусь

Опции по VIN

Безопасность

Подушка безопасности водителя

Подушка безопасности пассажира

Подушки безопасности боковые

Подушки безопасности боковые задние

Подушки безопасности оконные (шторки)

Система предупреждения о столкновении

Антипробуксовочная система (ASR)

Система помощи при торможении (BAS; EBD)

Система помощи при старте в гору (HSA)

Система помощи при спуске

Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX

Датчик давления в шинах

Антиблокировочная система (ABS)

Система стабилизации (ESP)

Блокировка замков задних дверей

Обзор

Противотуманные фары

Датчик дождя

Датчик света

Дневные ходовые огни

Система управления дальним светом

Светодиодные фары

Электрообогрев боковых зеркал

Мультимедиа

Мультимедиа система с ЖК-экраном

Беспроводная зарядка для смартфона

USB

Навигационная система

Голосовое управление

Android Auto

CarPlay

AUX

Bluetooth

Розетка 12V

Аудиосистема

Комфорт

Климат-контроль 2-зонный

Круиз-контроль

Парктроник передний

Парктроник задний

Камера задняя

Регулировка руля по высоте

Регулировка руля по вылету

Проекционный дисплей

Система выбора режима движения

Дистанционный запуск двигателя

Мультифункциональное рулевое колесо

Бортовой компьютер

Электронная приборная панель

Система доступа без ключа

Запуск двигателя с кнопки

Электроскладывание зеркал

Электропривод зеркал

Электростеклоподъемники передние

Электростеклоподъемники задние

Усилитель руля

Элементы экстерьера

Диски 18

Защита от угона

Сигнализация с обратной связью

Центральный замок

Иммобилайзер

Салон

Кожа (Материал салона)

Регулировка передних сидений по высоте

Электрорегулировка сиденья водителя

Память сиденья водителя

Сиденье водителя с поясничной поддержкой

Подогрев передних сидений

Люк

Панорамная крыша / лобовое стекло

Обогрев рулевого колеса

Отделка кожей рулевого колеса

Отделка кожей рычага КПП

Передний центральный подлокотник

Тонированные стекла

Декоративные накладки на педали

Накладки на пороги

Прочее

Фаркоп

Опции, установленные на этом автомобиле. Информация по VIN

История эксплуатации

Обновлено 16 мая 2024



Выпуск автомобиля

Год выпуска	2021
Страна производства	США

16 февраля 2022

Таможня

Страна ввоза	Россия
Страна вывоза	Республика Беларусь



Владелец 1


Физическое лицо, 14 мая 2022 — настоящее время (2 года 1 месяц)
Новоивановское

23 мая 2022 — 15 февраля 2024

93 штрафа на сумму 75 000 ₽

Столкновение

- 1 Задний бампер**
Царапина/Скол
легкие повреждения правой
части заднего бампера
- 2 Задний бампер**
Царапина/Скол
легкие повреждения левой
части заднего бампера
- 3 Заднее левое крыло**
Царапина/Скол
легкие повреждения
заднего левого крыла или
колеса



18 октября 2022

Расчёт стоимости ремонта

Пробег	26 889 км
Общая стоимость	50 000–100 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Замена

Бампер Сзади	Надпись /крыло з л68001731AA
Бампер замена Сзади	Бампер Снятие/Установка Сзади
Надпись боковины л заменить	

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина з нар прем.окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь груз отделен с/у	Фонарь Снятие/Установка Слева Сзади
Молдинг боковины Снятие/Установка Слева Сзади	Подкрылок Снятие/Установка Слева Сзади
Расширитель крыла Снятие/Установка Сзади Справа	Брызговик Снятие/Установка Слева Сзади

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер | окрашивание новой детали | Сзади

Ремонт

Боковина | Ремонт | Снаружи Сзади Слева

21 марта 2024, Новоивановское

Размещение на Авто.ру

Пробег	14 316 км (мог быть скручен)
Продавец	Автосалон

[Смотреть объявление](#)

22 марта 2024, Архангельское

Размещение на Авто.ру

Пробег

14 000 км

Продавец

Частное лицо

[Смотреть объявление](#)

Оценка автомобиля

91

Рейтинг похожих автомобилей 83-94 из 100

Оценка помогает сравнить состояние похожих автомобилей и основана на ключевых пунктах отчёта.

Отзывы и рейтинг модели


5,0

Общая оценка

по 2 отзывам

Характеристики

Размеры, мм



Колёсная база	3686 мм
Ширина передней колеи	1892 мм
Ширина задней колеи	1882 мм
Размер колёс	325/65/R18
Сверловка	DIA77.8 6x139.7 мм
Размеры дисков	9x18 ET19

Общая информация

Страна марки	США
Класс автомобиля	J
Количество дверей	4
Количество мест	6
Расположение руля	Левый

Объём и масса

Объём топливного бака	125 л
Снаряженная масса	2880 кг
Полная масса	3474 кг

Трансмиссия

Коробка передач	Автомат
Количество передач	8
Тип привода	полный

Подвеска и тормоза

Тип передней подвески	независимая, пружинная
Тип задней подвески	зависимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	190 км/ч
Разгон до 100 км/ч	4.5 с
Расход топлива, город/трасса/смешанный	23.5/16.8/19.6 л/100 км
Марка топлива	АИ-95

Двигатель

Тип двигателя	бензиновый
Расположение двигателя	переднее, продольное
Объем двигателя	6166 см³
Тип наддува	компрессор
Максимальная мощность	712 л.с. (523 кВт) при 6100 об/мин
Максимальный крутящий момент	882 Н*м при 4800 об/мин
Расположение цилиндров	V-образное
Количество цилиндров	8
Число клапанов на цилиндр	2
Система питания двигателя	непосредственный впрыск (прямой)
Степень сжатия	9.5
Диаметр цилиндра и ход поршня	103.9x90.9 мм